



Firma

[Redacted]

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Typ Tiefklader	Kennzeichen [Redacted]	Telefon [Redacted]	Kundenkonto [Redacted]	Rechnung [Redacted]	Datum 14.01.2025	Blatt 1/4
Fahrg.-Nr. ANHTL309100009864	Erstzulassung 22.07.2009	HU-Fälligkeit 01.2026	Annahme 30.12.2024	KM-Stand 17:06:11	Auftrags-Nr. [Redacted]	
USt-Id [Redacted]						

Werkstattrechnung

Nummer	Bezeichnung/Text	USt Kz	Anteil %	Menge	Einzel- preis Netto	Rabatt %	Gesamt- Preis Netto
<u>Kundenauftrag: Hauptuntersuchung durchführen</u>							
00-9027	Fahrzeug zur gesetzlichen Hauptuntersuchung vorfuehren			0,00	ohne gesonderte Berechnung		
42-1020	Bremsenpruefstandslauf durchfuehren	1		5,00	10,00	20,00	40,00
92-3502	Wartungsarbeiten Anhänger und Aufliegerachsen einmal jährlich nach Herstellervorschrift durchführen (2 Achsen)	1		16,00	10,00	20,00	128,00
42-1250	Bremse einstellen	1		6,00	10,00	20,00	48,00
006	TÜV/DEKRA Abnahmegebühren	3		1,00	200,80		200,80
006	TÜV/DEKRA Abnahmegebühren	3		1,00	22,00		22,00
					<u>Zwischensumme</u>		<u>438,80</u>
<u>Kundenauftrag: Druckluftverlust prüfen</u>							
43-1530	Dichtheit der Druckluftbremskreise pruefen	1		11,00	10,00	20,00	88,00
	Rückfahrsperr einbauen, Magnetventil erneuern, Stecker neu angeschlossen	1		18,00	10,00	20,00	144,00
	Luftfederventil links für Niveauregelung der 2.Achse erneuern	1		12,00	10,00	20,00	96,00
32-8590	Fahrzeugniveau pruefen, einstellen	1		6,00	10,00	20,00	48,00
RM4721020400	3/2-WEGE-MAGNETVENTIL	1		1,00	326,00	10,00	293,40
RM4640061000	LUFTFEDERVENTIL	1		1,00	333,00	10,00	299,70
					<u>Zwischensumme</u>		<u>969,10</u>
<u>Kundenauftrag: Beleuchtung prüfen und instand setzen</u>							
82-1015	Elektrische Anlage pruefen, betrifft Beleuchtung, Verteilerdose hinten ist divers oxideirt, Ansteuerung für Bermslicht ist zwischen der 1 und 2 Verteilerdose oxidiert.	1		16,00	10,00	20,00	128,00





Folgeseite für

Firma



Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kundenkonto	Rechnung	Datum	Blatt
		14.01.2025	2/4

Werkstattrechnung

Nummer	Bezeichnung/Text	Ust Kz	Anteil %	Menge	Einzel- preis Netto	Rabatt %	Gesamt- Preis Netto
	Verteilerdose für Beleuchtung hinten erneuern, E.-Kabelbaum hinten aufgetrennt und Beleuchtung Stück für Stück zusammen gesetzt, zum Teil rausgemessen.	1		78,00	10,00	20,00	624,00
	Seitenmarkierungsleuchten vorne und hinten und mitte instand gesetzt bzw. mit E.-Kabel und E.-Stecker erneuert	1		18,00	10,00	20,00	144,00
54-7943	Rückfahrcheinwerfer und Posileuchte-Kabelsatz instand setzen	1		12,00	10,00	20,00	96,00
54-7941	Kabelsatz, von: 1 Verteilerdose bis 2 Verteilerdose erneuern	1		12,00	10,00	20,00	96,00
82-4903	Leuchteinheit hinten rechts aus-, einbauen, n. B. erneuern	1		6,00	10,00	20,00	48,00
82-5210	Begrenzungsleuchte hinten links unten aus-, einbauen, n. B. erneuern, Schrauben fest	1		6,00	10,00	20,00	48,00
82-5211	Begrenzungsleuchte hinten rechts unten aus-, einbauen, n. B. erneuern, Schrauben fest	1		6,00	10,00	20,00	48,00
82-5330	Rueckfahrleuchte aus-, einbauen, n. B. erneuern	1		4,00	10,00	20,00	32,00
82-1203	Leuchtmittel der Aussenbeleuchtung hinten erneuern, Kennzeichenleuchte	1		2,00	10,00	20,00	16,00
RXASP256400507	HECKLEUCHE RECHTS	1		1,00	99,98	10,00	89,98
RHB50290322	VERTEILERDOSE	1		1,00	98,00	10,00	88,20
Q4540194	KABELBAND	1		50,00	0,33	10,00	14,85
RH8KW044022003	FLACHSTECKER	1		15,00	0,52	10,00	7,02
RX912VZ05020	ZYLINDERSCHRAUBE	1		2,00	0,24	10,00	0,43
RX933VZ08030	SECHSKANTSCHRAUBE	1		2,00	0,44	10,00	0,79
RX9021VZ08424	KAROSSERIESCHEIBE	1		4,00	0,60	10,00	2,16
RX9021VZ05315	KAROSSERIESCHEIBE	1		2,00	0,10	10,00	0,18
RX98505000	SICHERUNGSMUTTER	1		2,00	0,24	10,00	0,43
RX98508000	SICHERUNGSMUTTER	1		2,00	1,16	10,00	2,09
RXASP152122104	ANSCHLUßSTECKER	1		1,00	8,22	10,00	7,40
RXASP212200064	SEITENMARKIERUNGSLEUCHE	1		1,00	12,92	10,00	11,63
Q4540195	KABELBAND	1		5,00	0,60	10,00	2,70
RB7781999936	KABEL	1		2,00	1,74	10,00	3,13
RX098174140	LED-Arbeitsscheinwerfer	1		1,00	64,00	10,00	57,60
Q4540002	VERBINDER	1		10,00	1,45	10,00	13,05
A0009940103	DRUCKRING	1		1,00	0,59	5,00	0,56
A0019970845	DICHTRING	1		3,00	0,38	5,00	1,08





Folgeseite für

Firma



Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kundenkonto	Rechnung	Datum	Blatt
		14.01.2025	3/4

Werkstattrechnung

Nummer	Bezeichnung/Text	USt Kz	Anteil %	Menge	Einzel- preis Netto	Rabatt %	Gesamt- Preis Netto
RX98508000	SICHERUNGSMUTTER	1		2,00	1,16	10,00	2,09
RX931VZ08050	SECHSKANTSCHRAUBE	1		2,00	0,74	10,00	1,33
N07260102470164	GLUEHLAMPE Dieses Teil enthält einen in der Liste gemäß Art. 59 Abs. 1 Verordnung 1907/2006/EG (REACH Verordnung) aufgeführten Stoff zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent.	1		1,00	1,38	15,00	1,17
RX933VZ06035	SECHSKANTSCHRAUBE	1		2,00	0,36	10,00	0,65
Q4540002	VERBINDER	1		4,00	1,45	10,00	5,22
Q4540194	KABELBAND	1		30,00	0,33	10,00	8,91
RXASP313306084	UMRISSLEUCHE RE	1		2,00	47,87	10,00	86,17
RH8KW044022003	FLACHSTECKER	1		25,00	0,52	10,00	11,70
RX934VZ10000	SECHSKANTMUTTER	1		2,00	0,56	10,00	1,01
RX10700060160	ALU-BLINDNIET	1		2,00	1,25	10,00	2,25
					<u>Zwischensumme</u>		<u>1.703,78</u>
<u>Kundenauftrag: HU Mängel beseitigen</u>							
40-1580	Komplettträger ab-, anmontieren, 2 Achse links innen, Reifen im Reifenkäfig neu befüllt.	1		12,00	10,00	20,00	96,00
	Auflieger mit Ballastgewicht beladen und befestigt, Probefahrten, Bremse eingebremst und zur Prüfung mehrfach auf den Bremsenprüfstand zur Einstellung und HU-Abnahme.	1		24,00	10,00	20,00	192,00
	Schutzrohre der Soßdämpfer der 1. Achse links und 2. Achse rechts abgetrennt.	1		10,00	10,00	20,00	80,00
	Seitlichenunterfahrschutz rechts neu befestigt und Halter geschweißt, Farbausbesserungen durchgeführt	1		18,00	10,00	20,00	144,00
027	Stahl- und Schweissmaterial	1		1,00	10,00		10,00
					<u>Zwischensumme</u>		<u>522,00</u>



Koepsell Nutzfahrzeuge GmbH

Koepsell Nutzfahrzeuge GmbH | Haberstraße 36 | 24537 Neumünster

Autorisierter Mercedes-Benz
Transporter und Trucks Service

Folgeseite für

Firma



Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kundenkonto	Rechnung	Datum	Blatt
		14.01.2025	4/4

Werkstattrechnung

Nummer	Bezeichnung/Text	USt Kz	Anteil %	Menge	Einzel- preis Netto	Rabatt %	Gesamt- Preis Netto
--------	------------------	-----------	-------------	-------	---------------------------	-------------	---------------------------

1	Summe	EUR	3.410,88	19,00 %	UST	EUR	648,07	Summe Teile	EUR	1.016,88
2	Summe	EUR	0,00	7,00 %	UST	EUR	0,00	Summe Arbeit	EUR	2.384,00
3	Summe	EUR	222,80	0,00 %	UST	EUR	0,00	Summe Sonstiges	EUR	232,80

Sehr geehrte Kunden, unser Betrieb bleibt aufgrund der Inventur am 31.12.2024 geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

S u m m e	EUR	3.633,68
UST	EUR	648,07

T O T A L EUR 4.281,75

Zahlungsart: Rechnung

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr !

Es bediente Sie: Herr

Seite 4 von 4



Koepsell Nutzfahrzeuge GmbH | Haberstraße 36 | 24537 Neumünster | T +49 4321 9 02 50 | info@koepsell-nfz.de | www.koepsell.mercedes-benz.de
Bordesholmer Sparkasse | BIC NOLADE21BOR | IBAN DE09 2105 1275 0030 0013 03
VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG | BIC GENODEF1SLW | IBAN DE30 2169 0020 0002 2102 31 | USt.-IdNr. DE134877178
Koepsell Nutzfahrzeuge GmbH | Sitz der Gesellschaft: Neumünster, HRB-Nr. 908 | Geschäftsführer: Jörg Koepsell

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.